

PRE-SHIPMENT INSPECTION REPORT



WEINSPECTION
www.weinspection.com

Клиент: VIVAT Trading LLC
Номер отчета: VIV-01-2022-31603
Дата инспекции: 2022-01-10

Итог **В ОЖИДАНИИ**
Page 1 of 9

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Клиент:	VIVAT Trading LLC	 2022/01/10
Треjder:	Jia Xing Kanmash Bags Co.Ltd.	
Фабрика:	Jia Xing Kanmash Bags Co.Ltd.	
Товар:	backpack	
Номер заказа(P.O.#.)/Счет-фактура (P.I.#.):	PI.VIVAT.200930 -	
Номер модели:	DC22-905M, K22-905M-1, K22-905M-2, K22-905M-3, K22-905M-4, K22-905M-5, K22-905M-6, SN22-905M	
Заказано (шт):	7900 шт./набор	
Выполнено (шт):	7900 шт./набор В 100.00 %	
Проверено (шт):	200	
Страна назначения:	Ukraine	
Повторная проверка:	☐ Да ☒ Нет	
Дополнительная информация для инспекции:	☐ Утвержденный образец ☒ Спецификации продукта ☒ номер заказа ☐ номер счет-фактуры. ☒ Спецификация упаковки ☒ Спецификация упаковки: WINS-SOP-B233	
Адрес инспекции:	257222TH FLOOR, 2ND BUILDING, NO. 257 CHAYUAN NORTH ROAD, MAISHANG TECHNOLOGY PARK, YOUNGHEGANG, JIAXING CITY, ZHEJIANG PRO., CHINA  (Longitude: 120.771360, Latitude: 30.818805)	

ИТОГ ПРОВЕРКИ

	Прошло	Не прошло	В ожидании	Не применимо
1. Количество	✓			
2. Визуальная проверка и тестирование на месте			✓	
3. Особые требования клиента			✓	

AQL ИНФОРМАЦИЯ

[Единый план отбора образцов для проверки в соответствии с ANSI/ASQ Z1.4-2013]

AQL:	Критичный дефект : 0			Существенный дефект: 2.5			Незначительный дефект: 4.0		
	Level II = 200 шт./набор			S-3 = 20 шт./набор			S-1 = 5 шт./набор		
	Приемлемо	Фактически найдены	Результат	Приемлемо	Фактически найдены	Результат	Приемлемо	Фактически найдены	Результат
Критичный дефект	0	0	Прошло	0	0	Прошло	0	0	Прошло
Существенный дефект	10	4	Прошло	1	0	Прошло	0	0	Прошло
Незначительный дефект	14	14	Прошло	2	0	Прошло	0	0	Прошло

ОБЩИЕ ДЕФЕКТЫ

Номер дефекта	ОБЩИЕ ДЕФЕКТЫ	Критичные	Существенные	Незначительные
Номер модели DC22-905M ; Размер образца: 25 шт./набор; Процент брака: 12 %				
1	Unbalanced bottom straps on the two side-Shifting is less than 1,0 cm		1	
2	Untrimmed thread ends			2
Номер модели K22-905M-1 ; Размер образца: 25 шт./набор; Процент брака: 8 %				
3	Dirty mark on surface of product (removable)			1
4	Untrimmed thread ends			1
Номер модели K22-905M-2 ; Размер образца: 25 шт./набор; Процент брака: 8 %				

Address: Suite 1804, New Poly Tower, No.2 ZhongShan Six road, YueXiu District, Guangzhou, Guangdong, China

Tel: +86-20-83266678, +86-20-83641412 E-mail: cs@weinspection.com Website: www.weinspection.com

Weinspection Copyright © All Rights Reserved

WINS-INSR-001-GENERAL_RU_V1.1

PRE-SHIPMENT INSPECTION REPORT



WEINSPECTION
www.weinspection.com

Клиент: VIVAT Trading LLC
Номер отчета: VIV-01-2022-31603
Дата инспекции: 2022-01-10

Итого **В ОЖИДАНИИ**
Page 2 of 9

5	Untrimmed thread ends			2
Номер модели K22-905M-3 ; Размер образца: 25 шт./набор ; Процент брака: 12 %				
6	Missing the scarf of product		1	
7	Untrimmed thread ends			2
Номер модели K22-905M-4 ; Размер образца: 25 шт./набор ; Процент брака: 8 %				
8	Untrimmed thread ends			2
Номер модели K22-905M-5 ; Размер образца: 25 шт./набор ; Процент брака: 8 %				
9	Poor printing on surface of product		1	
10	Untrimmed thread ends			1
Номер модели K22-905M-6 ; Размер образца: 25 шт./набор ; Процент брака: 8 %				
11	Drawn yarn on surface of product		1	
12	Untrimmed thread ends			1
Номер модели SN22-905M ; Размер образца: 25 шт./набор ; Процент брака: 8 %				
13	Untrimmed thread ends			2
Суммарный процент брака: 9 %		Всего найдено:	0	4
Примечание. Для каждой дефектной единицы учитывается только один наиболее серьезный дефект. Процент брака представлен только для справки.				

ФОТОГРАФИИ ДЕФЕКТОВ

N°	1↓	Unbalanced bottom straps on the two side-Shifting is less than 1,0 cm Существенные Item# DC22-905M	N°	1↓	Unbalanced bottom straps on the two side-Shifting is less than 1,0 cm Существенные Item# DC22-905M
N°	2↓	Untrimmed thread ends Незначительные Item# DC22-905M	N°	2↓	Untrimmed thread ends Незначительные Item# DC22-905M

PRE-SHIPMENT INSPECTION REPORT



WEINSPECTION
www.weinspection.com

Клиент: VIVAT Trading LLC
Номер отчета: VIV-01-2022-31603
Дата инспекции: 2022-01-10

Итого **В ОЖИДАНИИ**
Page 3 of 9



N° 3↓ **Dirty mark on surface of product (removable)**
Незначительные Item# K22-905M-1




N° 4↓ **Untrimmed thread ends**
Незначительные Item# K22-905M-1



N° 5↓ **Untrimmed thread ends**
Незначительные Item# K22-905M-2



N° 5↓ **Untrimmed thread ends**
Незначительные Item# K22-905M-2




PRE-SHIPMENT INSPECTION REPORT



WEINSPECTION
www.weinspection.com

Клиент: VIVAT Trading LLC
Номер отчета: VIV-01-2022-31603
Дата инспекции: 2022-01-10

Итого **В ОЖИДАНИИ**
Page 4 of 9

N°	6↓	Missing the scarf of product Существенные Item# K22-905M-3	N°	7↓	Untrimmed thread ends Незначительные Item# K22-905M-3
					
N°	7↓	Untrimmed thread ends Незначительные Item# K22-905M-3	N°	8↓	Untrimmed thread ends Незначительные Item# K22-905M-4
					
N°	8↓	Untrimmed thread ends Незначительные Item# K22-905M-4	N°	9↓	Poor printing on surface of product Незначительные Item# K22-905M-5

PRE-SHIPMENT INSPECTION REPORT



WEINSPECTION
www.weinspection.com

Клиент: VIVAT Trading LLC
Номер отчета: VIV-01-2022-31603
Дата инспекции: 2022-01-10

Итого **В ОЖИДАНИИ**
Page 5 of 9



N° 10↓

Untrimmed thread ends
Незначительные Item# K22-905M-5



N° 11↓

Drawn yarn on surface of product
Существенные Item# K22-905M-6



N° 12↓

Untrimmed thread ends
Незначительные Item# K22-905M-6



N° 13↓

Untrimmed thread ends
Незначительные Item# SN22-905M



PRE-SHIPMENT INSPECTION REPORT



WEINSPECTION
www.weinspection.com

Клиент: VIVAT Trading LLC
Номер отчета: VIV-01-2022-31603
Дата инспекции: 2022-01-10

Итог **В ОЖИДАНИИ**
Page 6 of 9

N°	13↓	Untrimmed thread ends Незначительные Item# SN22-905M	-	-	-
					
Нет					

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ (SPA) - НЕОБХОДИМО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КЛИЕНТА

SPA #	Описание
1	Pending due to found there was no suffocation warning text on the poly bag and the open size was 42cm for all items.
2	Pending due to found the text on the sewing label was only English not including the Ukrainian language. but it same as artwork for all items.
3	Pending due to measured product net weight were out of tolerance. For all items the product claimed weight was 765g, and actual finding detail as below: DC22-905M: 863; 865; 862g. K22-905M-1: 898; 896; 899g. K22-905M-2: 870; 872; 873g. K22-905M-3: 835; 834; 837g. K22-905M-4: 837; 836; 838. K22-905M-5: 893; 892; 896g. K22-905M-6: 859; 862; 857. SN22-905M: 891; 890; 894g.

НАБЛЮДЕНИЕ (OBS) - ДЛЯ СПРАВКИ КЛИЕНТУ

OBS #	Описание
1	Please note that there was no carton G.W/ N.W / carton size marked on shipping mark of cartons for all items.
2	Please note that there was no approval samples and shipping mark artwork for inspection.
3	Please note that for the QR codes cannot be scanned by mobile phones for all items.
4	Please note that factory refuse to open the scarf for check, The factory claims that because the customer bought it in another factory.
5	Please note that client claimed that only need take photos for packing, product, size, weight, loading and visual check.

SPA / OBS ФОТОГРАФИИ

SPA #	1↓	Pending due to found there was no suffocation warning text on the poly bag and the open size was 42cm for all items.
-------	----	--

PRE-SHIPMENT INSPECTION REPORT



WEINSPECTION
www.weinspection.com

Клиент: VIVAT Trading LLC
Номер отчета: VIV-01-2022-31603
Дата инспекции: 2022-01-10

Итого **В ОЖИДАНИИ**
Page 7 of 9




SPA # 2↓ Pending due to found the text on the sewing label was only English not including the Ukrainian language. but it same as artwork for all items.



Specification



SPA # 3↓ Pending due to measured product net weight were out of tolerance. For all items the product claimed weight was 765g, and actual finding detail as below: DC22-905M: 863; 865; 862g. K22-905M-1: 898; 896; 899g. K22-905M-2: 870; 872; 873g. K22-905M-3: 835; 834; 837g. K22-905M-4: 837; 836; 838. K22-905M-5: 893; 892; 896g. K22-905M-6: 859; 862; 857. SN22-905M: 891; 890; 894g.



Name	Size (cm)	Weight (g/r)
DC22-905M	42x32x13	765

PRE-SHIPMENT INSPECTION REPORT



WEINSPECTION
www.weinspection.com

Клиент: VIVAT Trading LLC
Номер отчета: VIV-01-2022-31603
Дата инспекции: 2022-01-10

Итог: В ОЖИДАНИИ
Page 8 of 9



OBS # 3↓ Please note that for the QR codes cannot be scanned by mobile phones for all items.



OBS # 4↓ Please note that factory refuse to open the scarf for check, The factory claims that because the customer bought it in another factory.



PRE-SHIPMENT INSPECTION REPORT



WEINSPECTION

www.weinspection.com

Клиент:	VIVAT Trading LLC
Номер отчета:	VIV-01-2022-31603
Дата инспекции:	2022-01-10

Итог	В ОЖИДАНИИ
------	------------

Page 9 of 9

Declaration: This report is a draft given for reference only. This draft report is only the reference for the defects detected during inspection and remarks stated on the "Special Attention" of inspection report. But it doesn't mean that this is the final report with final overall result; Inspected body/Factory is suggested to final inspection report for the final results and conclusion; The final report will be issued to final customer (application body of inspection) by WEINSPECTION within 24hours after inspection finished; The application body of inspection has the final decision to accept or reject the inspection, you should follow the instructions from them for the shipment.

声明：本报告为草稿版，仅供参考。此草稿报告仅供参考检验过程中所发现的产品缺陷/不良以及在报告“Special Attention”中所描述的内容；但这并不意味着这是WEINSPECTION出具的检验的最终结果，这也不是最终报告；建议被检验机构/工厂从WEINSPECTION签发的最终检验报告中获取最终的检验结果和结论；最终报告将在检验完成后的24小时内由WEINSPECTION签发给最终客户（检验申请机构）；最终客户（检验申请机构）有最终决定权利去接受或拒绝该被检验批次的货物，您应遵循他们有关货物放行的指示。

END OF REPORT

请帮助我们提高：通过点击 [请点击这里](#)

或者通过扫描我们的二维码：

我们衷心的感谢您！



Emily

WEINSPECTION IS ACCREDITED AND CERTIFIED:
AQSIQ ILAC-CNAS ISO9001:2015

