



编号: 0267-2019-2022

不符合项报告

企业名称:	代傲水务科技(上海)有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量部		陪同人员: 徐小凤	
不符合事实描述: 查质量部未提供出对出具产品“超声波水表”检测报告的检测机构“山东省计量科学研究院”的服务情况进行评价的记录。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003/ISO10012-2003 标准“6.4 外部供方” 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合____ 审核员(签名) <u>鞠录彬</u> 陪同人员(签名) <u>徐小凤</u> 企业部门代表(签名) <u>陈新</u> 日期: 2022 年 1 月 18 日			
纠正措施: 及时对“超声波水表”检测报告的检测机构“山东省计量科学研究院”的服务情况进行评价, 并查找企业类似问题一并进行整改。 企业部门代表签名: <u>陈新</u> 审核员签名: <u>鞠录彬</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>鞠录彬</u> 日期: 2022 年 1 月 18 日			

可另附页