



编号: 0061-2022

## 不符合项报告

企业名称: 盘锦辽河油田金宇石油装备有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 生产技术部	陪同人员: 王政
不符合事实描述: 抽查编号为 QR-ZJ-21 《测量过程及控制一览表》中. 空心抽油杆尺寸检测所依据技术文件与实际工艺文件不相符。	
不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准的 7.2.2 条款 测量过程设计</u>	
不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合____√____;	
审核员(签名) <u>姜丽</u>	陪同人员(签名) <u>王政</u>
企业部门代表(签名) <u>孙晓东</u>	日期: 2022. 01. 25
纠正措施: 1、根据检验要求对编号为 QR-ZJ-21 《测量过程及控制一览表》中. 空心抽油杆尺寸检测所依据实际工艺文件进行确认后; 填写在《测量过程及控制一览表》中。 2、对该类问题做到举一反三; 并对其他测量过程所依据的技术文件进行梳理; 3、组织相关人员学习标准相应条款。	
企业部门代表签名: <u>孙晓东</u>	审核员签名: <u>姜丽</u>
纠正措施完成情况:	
纠正措施已落实, 验证有效。	
审核组代表签名: <u>姜丽</u>	日期: 2022 年 01 月 25 日

可另附页