



编号: 0061-2021

不符合项报告

企业名称:	盘锦辽河油田金宇石油装备有限公司	不符合报告编号:	02
企业下属部门:	质检部	陪同人员:	王 强
不符合事实描述: 质检部实验室未提供出满足环境条件要求的监视记录清单。 不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准 6.3.2 环境的管理要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 6.3.2 环境 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合__√__; 审核员(签名) <u>武岳云</u> 陪同人员(签名) <u>王强</u> 企业部门代表(签名) <u>王强</u> 日期: 2022 年 1 月 25 日			
纠正措施: 1、按要求监视填写测量设备使用环境记录。 2、举一反三,认真排查整改,确保再用测量设备使用环境条件满足体系管理要求。 3、组织相关人员开展测量管理体系相关知识培训。 企业部门代表签名: <u>王强</u> 审核员签名: <u>武岳云</u>			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实,验证有效。 审核组代表签名: <u>武岳云</u> 日期: 2022 年 1 月 25 日			

可另附页