



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-I-11 不符合项报告 (07 版)

编号: 0067-2022

不符合项报告

可另附页

企业名称:	德州大陆架石油工程技术有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 质量部		陪同人员: 刘明	
不符合事实描述: 查质量部实验室编号为 M0241 的直读光谱仪缺少计量确认状态标识。 不符合认证审核准则条款号: 6.2.4 标识 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合√; 审核员(签名) <u>徐晓晓</u> 陪同人员(签名) <u>刘明</u> 企业部门代表(签名) <u>曾智军</u> 日期: 2022. 02. 22			
纠正措施: 为该设备添加状态标识并进行及时更新。 全面检查其它设备, 有问题及时整改 企业部门代表签名: <u>曾智军</u> 审核员签名: <u>徐晓晓</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施可行 审核组代表签名: <u>刘复东</u> 日期: <u>2022. 02. 22</u>			