



编号: 0054-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	大庆市万恒石油科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	质检部	陪同人员:	张春亭
不符合事实描述: 在质检部发现仪器编号为 HY3077, (0-60) Mpa 的压力表没有进行计量确认, 不符合 GB/T19022-2003 标准 7.1 条款“以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。计量确认包括测量设备校准和测量设备验证”的规定的要求。 不符合认证审核准则条款号: 不符合 GB/T19022-2003 标准 7.1 条款 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√_; 审核员(签名) 王明 陪同人员(签名) 张春亭 企业部门代表(签名) 王明 日期: 2022. 2. 27			
纠正措施: 对该压力表进行计量确认, 对其他测量设备进行抽查 杜绝类似问题发生。 企业部门代表签名: 王明 审核员签名: 王明			
纠正措施完成情况: 纠正措施已经落实, 符合要求, 同意关闭 审核组代表签名: 王明 日期: 2022. 2. 27			

可另附页

