



专业培训记录

☑EMS

受审核方名称		四川得丰电气有限公司				专业小类/ 项目代码	E: 19.09.01;19.09.02
教师姓名		文平		专业	同上	培训地点	会议室
受培训 人员	姓名	冉景洲	杨珍全	李林			
生产工艺/ 服务过程		工艺流程图: 订单—下料分解—折弯成型—焊接—表面处理—壳体组装—电器组装—调试—检验—包装—入库—交付。					
重要环境因素及控制措施		固废排放、潜在火灾、废水排放、废气排放、噪声排放、化学品泄漏。采取分类收集、管理方案和预案措施管理。					
相关环境法律法规的要求及产品标准		中华人民共和国安全消防法、综合污水排放标准 (GB8978-1996) 三级、大气污染物综合排放标准 (GB 16297-1996)、工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB12348-2008) 3 类等。					
环境监测报告(适用时)		提供由四川新绿洲环境检测有限公司提供的环境检测报告, 报告编号: 川绿检字 (2022) 第 0110 号					
其它相关知识		无					
填表人 (专业人员)		文平		日期		2022 年 03 月 01 日	
审核组长		文平		日期		2022 年 03 月 01 日	

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页





专业培训记录

☑OHSMS

受审核方名称		四川得丰电气有限公司			专业小类/ 项目代码	O: 19.09.01;19.09.02
教师姓名		文平	专业	同上	培训地点	会议室
受培训 人员	姓名	冉景洲	杨珍全			
生产工艺/ 服务过程		工艺流程图: 订单—下料分解—折弯成型—焊接—表面处理—壳体组装—电器组装—调试—检验—包装—入库—交付。				
不可接受风险和危险源 及控制措施		火灾、机械伤害、触电、职业病。采取制定管理方案控制，火灾、触电采取应急预案并演练方式进行控制。				
相关职业健康安全法律 法规的要求及产品标准		中华人民共和国职业病防治法、职业健康监护技术规范 GBZ188-2014、职业健康检查管理办法、职业性尘肺病的诊断 GBZ70-2015				
作业场所职业健康安全 监测报告（适用时）		提供由广安阿蓝医院出具的职业健康检查总结报告书，编号：广阿蓝职检总报（2021）第 70 号				
其它相关知识		无				
填表人 （专业人员）		文平	日期		2022 年 03 月 01 日	
审核组长		文平	日期		2022 年 03 月 01 日	

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页

