



编号: 0158-2022

不符合项报告

企业名称:	沈阳航达机载设备有限公司	不符合报告编号:	02
企业下属部门: 质保部		陪同人员: 孙冀璇	
<p>不符合事实描述:</p> <p>质保部提供编号为 2021002 的《测量设备计量验证记录表》中《液压阀块油滤进油孔中心线到端面距离测量》验证记录中数据参数描述不准确。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 7.1.4 计量确认过程记录。</p> <p>不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合__√__;</p> <p>审核员(签名) <u>武岳云</u> 陪同人员(签名) <u>孙冀璇</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>孙冀璇</u></p> <p>日期: 2022 年 3 月 2 日</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>1、按要求完善计量验证记录。</p> <p>2、举一反三, 认真排查整改, 确保测量设备的确认满足体系管理要求。</p> <p>3、组织相关人员开展测量管理体系相关知识培训。</p> <p>企业部门代表签名: <u>孙冀璇</u> 审核员签名: <u>武岳云</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>整改措施已落实, 验证有效。</p> <p>审核组代表签名: <u>武岳云</u> 日期: 2022 年 3 月 2 日</p>			

可另附页