



编号: 0171-2022

不符合项报告

企业名称:	江西青桔信息科技有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 技术质检部		陪同人员: 陈玲玲	
不符合事实描述: 查技术质检部编号为 205834 的全站仪, 未粘贴计量确认标识。 不符合认证审核准则条款号: 6.2.4 标识 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合√___; 审核员(签名) <u>谢卫民</u> 陪同人员(签名) <u>陈玲玲</u> 企业部门代表(签名) <u>邹林</u> 日期: 2022.03.09			
纠正措施: 1. 及时对编号为 205834 的全站仪粘贴计量确认标识 2. 全面排查其它测量设备, 若发现类似问题全面整改 企业部门代表签名: <u>邹林</u> 审核员签名: <u>谢卫民</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施可行</u> 审核组代表签名: <u>刘复荣</u> 日期: <u>2022.03.09</u>			

可另附页