



编号: 0216-2022

不符合项报告

企业名称:	浙江皓基流体科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产部		陪同人员: 乔艳云	
不符合事实描述: 查车间回火炉 XMT 温度调节仪, 未列入测量设备台帐管理, 无检定证书或校准证书。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合___√___; 审核员(签名) 杨子林 陪同人员(签名) 乔艳云 企业部门代表(签名) 李强 日期: 2022 年 4 月 16 日			
纠正措施: 原因: 不熟悉 GB/T 19022-2003 标准内容, 未将现有在用温度调节仪纳入测量设备台帐管理。 纠正: 1. 将温度调节仪纳入测量设备台帐管理, 并送第三方校准机构进行校准。 2. 查举一反三, 对公司所有测量设备进行梳理, 无类似情况。 企业部门代表签名: 李强 2022.4.17 审核员签名: 杨子林 2022.4.17			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: 吴素平 日期: 2022.04.17			

可另附页