



编号: 0174-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	四川金色山川土地规划设计有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
综合部	全站仪	1325888	TS06power-2"	II 级	II 级经纬仪水准仪综合检验仪 $U1=\pm 0.2''$ $U2=\pm 0.5''$	四川省测绘计量检定站	2021.7.9	√
综合部	电子水准仪	755031	DINI03	S05 级	水准仪检定装置 水平线偏差准线 偏差: 3"	河北大江检测技术有限公司	2022.2.24	√
综合部	GNSS 接收机	S920351900 52RLATLAS	S9 II	符合动态双频	GNSS 中长基线 相对精度 MPE:1/5801000	河北大江检测技术有限公司	2022.2.24	√
综合部	手持激光测距仪	2021100302 0670	X5	2mm	激光测距仪检定装置 $U=(0.05\text{mm}+0.8\times 10^{-5}D)$, $k=2$	深圳市计量质量检测研究院	2021.9.24	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司(未)建最高计量标准项, 测量设备由综合部负责溯源。公司测量设备全部委托四川省测绘计量检定站、河北大江检测技术有限公司、深圳市计量质量检测研究院等机构检定, 检定证书由综合部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 3 月 22 日

审核员签字:

刘琳

部门代表签字:

郭婷婷

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。