



编号: 0313-2021-AA-2022

不符合项报告

企业名称:	四川地星科技发展有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 技术部		陪同人员: 钟微	
不符合事实描述: 技术部现场查看, 在用编号 2N1499 全站仪没有粘贴计量确认合格标识。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022 标准条款 6.2.4 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合_√____; 审核员(签名) <u>胡琳</u> 陪同人员(签名) <u>钟微</u> 企业部门代表(签名) <u>杨科</u> 日期: 2022.3.23			
纠正措施: 立即整改 对编号 2N1499 的全站仪进行计量确认, 并粘贴合格标识。 企业部门代表签名: <u>杨科</u> 审核员签名: <u>胡琳</u>			
纠正措施完成情况: 措施有效。 审核组代表签名: <u>胡琳</u> 日期: 2022.3.23			

可另附页