



编号: 0274-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	沈阳晟林博石化设备有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	质检部	陪同人员:	祁伟
<p>不符合事实描述:</p> <p>质检部提供的“测量设备台账”中测量设备的编号、精度等级等信息未描述。</p> <p>不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 测量设备</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合<u>√</u>_____;</p> <p>审核员(签名) <u>美丽</u> 陪同人员(签名) <u>祁伟</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>肖洪喜</u></p> <p style="text-align: right;">日期:2022. 4. 1</p>			
<p>纠正措施: 1、组织专业技术人员对“测量设备台账”中测量设备的编号、精度等级等重要信息进行描述, 满足标准要求。</p> <p>2、组织对相关人员进行培训。</p> <p>企业部门代表签名: <u>肖洪喜</u> 审核员签名: <u>美丽</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>整改措施已落实。验证有效。</p> <p>审核组代表签名: <u>美丽</u> 日期:2022. 4. 1</p>			

可另附页