



编号: 0325-2022

不符合项报告

企业名称:	广东新泰隆环保集团有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 生产部		陪同人员: 陈惠婷	
不符合事实描述: 生产部编号 E112287, 规格型号为 (0~3) m 的卷尺, 未能提供计量确认记录。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准“7.1.1 计量确认”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u> √ </u> ; 审核员(签名) <u>陈惠婷</u> 陪同人员(签名) <u>陈惠婷</u> 企业部门代表(签名) <u>黄树</u> 日期: 2022 年 4 月 12 日			
纠正措施: 按要求完成卷尺的计量确认工作, 并及时查找其他同类问题, 一并完成整改。 企业部门代表签名: <u>黄树</u> 审核员签名: <u>陈惠婷</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定纠正措施可行 审核组代表签名: <u>陈惠婷</u> 日期: 2022.4.12			

可另附页