



编号: 0289-2022

不符合项报告

企业名称:	江苏山宝集团有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量控制部		陪同人员: 杨琳	
不符合事实描述: 计量器具室配备的温湿度计未纳入计量器具管理, 未见校准报告, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: 6.3.1 测量设备 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒ ; 审核员(签名) 韩沁 陪同人员(签名) 杨琳 企业部门代表(签名) 崔林浩 日期: 2022. 04. 10			
纠正措施: 1. 立即将温湿度计纳入计量器具台账。 2. 立即将温湿度计送丹阳检测所进行校准。 企业部门代表签名: 崔林浩 审核员签名: 韩沁			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: 韩沁 日期: 2022. 04. 10			

可另附页