



编号: 0005-2019-2022

不符合项报告

企业名称:	重庆川仪调节阀有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 金工车间		陪同人员: 周兴旺	
不符合事实描述: 查金工车间出厂编号为 1030961 的“百分表”检定证书, 证书上“检定使用的标准器”名称为“百分表检定仪”, 编号 D33, 无百分表检定仪的“最大允许误差或不确定度”信息。查测量设备使用人员未对该测量设备信息进行计量确认验证。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 中“7.1.1 计量确认总则”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u> √ </u> ; 审核员(签名) <u>李录彬</u> 陪同人员(签名) <u>周兴旺</u> 企业部门代表(签名) <u>李洪安</u> 日期: 2022 年 4 月 21 日			
纠正措施: 1、立即组织测量设备使用人员学习 GB/T19022-2003 标准, 并由设备送检部门及时联系检定校准机构, 重新对该测量设备进行检定后进行确认。 2、查找其他同类问题, 发现后及时完成整改。 企业部门代表签名: <u>李洪安</u> 审核员签名: <u>李录彬</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>李录彬</u> 日期: 2022 年 4 月 21 日			

可另附页