






编号: 0089-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	利亚德光电股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:质量部(深圳)		陪同人员:郭之先	
不符合事实描述: 现场抽查质量部(深圳)中心检验室,发现停用设备沙尘试验箱(LENPURE)未粘贴停用标识。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003/ISO 10012-2003 6.2.4 标识 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 ☒ ; 审核员(签名)  陪同人员(签名)  企业部门代表(签名)  日期:2022.5.10			
纠正措施: 1. 立即落实该设备停用标识,并更新台帐中管理状态信息。 2. 组织测量设备管理人员进行检查,发现类似问题后一并整改完成。 企业部门代表签名:  审核员签名: 			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名:  日期:2022.5.10			

可另附页