



编号: 0346-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	永秀阀门有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 傅燕玲	
不符合事实描述: 企业未将外部服务方“漳州市计量所”列入《合格供方名录》进行统一管控, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准中 6.4 条款 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合_√; 审核员(签名) <u>吴素平</u> 陪同人员(签名) <u>傅燕玲</u> 企业部门代表(签名) <u>胡庆友</u> 日期: 2022. 05. 09			
纠正措施: 要求质检部立即将“漳州市计量所”列入《合格供方名录》进行统一管控, 举一反三检查相关记录, 有无类似情况, 一并采取纠正措施。 企业部门代表签名: <u>胡庆友</u> 审核员签名: <u>吴素平</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴素平</u> 日期: 2022. 05. 09			

可另附页