



编号: 0145-2018-2022

不符合项报告

企业名称:	牡丹江北方油田机械有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 吴扬	
不符合事实描述: 质检部提供的编号: R07.34 “测量和监控装置台帐” 中冲击试验机等测量设备的精度等级等信息描述错误。 不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 测量设备</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 <u>√</u>____; 审核员(签名) <u>姜丽</u> 陪同人员(签名) <u>吴扬</u> 企业部门代表(签名) <u>刘丹</u> 日期: 2022.5.12			
纠正措施: 1、组织专业技术人员对“测量和监控装置台帐”中测量设备的精度等级等重要信息进行, 重新确认填写, 满足测量设备的预期使用要求。 2、组织对相关人员进行培训。 企业部门代表签名: <u>刘丹</u> 审核员签名: <u>姜丽</u>			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实。验证有效。 审核组代表签名: <u>姜丽</u> 日期: 2022.5.12			

可另附页