



编号: 0296-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	京鸿石油钻采工程技术有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量部		陪同人员: 樊斯明	
不符合事实描述: 查质量部提供的报告编号为 JY 20220522-1 的“金属硬度检测报告”, 没有审核人员签字。 不符合认证审核准则条款号: 7.2.4a) 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) <u>刘复荣</u> 陪同人员(签名) <u>樊斯明</u> 企业部门代表(签名) <u>路桂斌</u> 日期: 2022 年 6 月 14 日			
纠正措施: 立即对金属硬度检测报告 增设审核人员签字, 车检-反三整改 企业部门代表签名: <u>路桂斌</u> 审核员签名: <u>刘复荣</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>刘复荣</u> 日期: 2022 年 6 月 14 日			

可另附页