



编号: 0649-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	德州精锐石油机械有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 技质部		陪同人员: 魏丰刚	
不符合事实描述: 查技质部, 出厂编号为 1401 的万能试验机已于 2022 年 05 月 05 日校准, 但未粘贴计量确认状态标识。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 “6.2.4 标识”; 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) <u>刘复荣</u> 陪同人员(签名) <u>魏丰刚</u> 企业部门代表(签名) <u>王张龙</u> 日期: 2022 年 7 月 1 日			
纠正措施: <u>立即对万能试验机粘贴计量确认状态标识。举一反三整改。</u> 企业部门代表签名: <u>王张龙</u> 审核员签名: <u>刘复荣</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施可行</u> 审核组代表签名: <u>刘复荣</u> 日期: 2022 年 7 月 1 日			

可另附页