



编号: 0844-2022

不符合项报告

企业名称:	沪消消防科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 洪燕金	
不符合事实描述: 检查质检部(检测室)的万能材料试验机、直读光谱仪均有使用环境要求,已配备了空调但未配备温湿度计。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 6.3.2 条款。</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u> √ </u> ; 审核员(签名) <u>吴孝平</u> 陪同人员(签名) <u>洪燕金</u> 企业部门代表(签名) <u>林健康</u> 日期: 2022. 07. 12			
纠正措施: <u>要求相关人员立即采购温湿度仪并安排送至资质的机构校准,检测现场在用设备有无类似情况,若有一并纠正。</u> 企业部门代表签名: <u>林健康</u> 审核员签名: <u>吴孝平</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施已落实. 验证有效。</u> 审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: 2022. 07. 12			

可另附页

