



编号: 0851-2022

不符合项报告

企业名称:	青岛森天环境科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 技术工程部		陪同人员: 刘林	
不符合事实描述: 查技术工程部实验室现场出厂编号为 ZXSE1035B20111302 的“电子天平”已粘贴封存标识, 查《测量设备》台账, 未对该测量设备的状态进行标注。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 “6.3.1 测量设备” 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) <u>刘复荣</u> 陪同人员(签名) <u>刘林</u> 企业部门代表(签名) <u>刘林</u> 日期: 2022 年 6 月 26 日			
纠正措施: <u>立即在《测量设备》台账中, 对出厂编号为 ZXSE1035B20111302 的“电子天平”的使用状态进行标注并举一反三全面整改</u> 企业部门代表签名: <u>刘林</u> 审核员签名: <u>刘复荣</u>			
纠正措施完成情况: <u>企业纠正措施可行</u> 审核组代表签名: <u>刘文江</u> 日期: 2022 年 6 月 26 日			