



编号： : 0895-2022-AA

## 不符合项报告

企业名称：	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 第三采气厂	不符合报告编号：	03
企业下属部门：	第三天然气处理厂	陪同人员：	王丽萍
<p>不符合事实描述：</p> <p>第三天然气处理厂化验室色谱室墙体渗水，不满足化验室环境条件要求。</p> <p>不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003 标准 6.3.2 环境</p> <p>不符合程度：主要不符合___；次要不符合__√；</p> <p>审核员(签名) <u>武岳云</u> 陪同人员(签名) <u>王丽萍</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>王甲</u></p> <p>日期： 2022年7月21日</p>			
<p>纠正措施：</p> <p>1、按要求完善整改色谱室环境条件。</p> <p>2、举一反三，认真排查整改，确保再用测量设备的环境条件满足测量体系对环境条件要求。</p> <p>企业部门代表签名： <u>王甲</u> 审核员签名： <u>武岳云</u></p>			
<p>纠正措施完成情况：</p> <p>纠正措施已落实，验证有效。</p> <p>审核组代表签名： <u>武岳云</u> 日期： 2022年7月21日</p>			

可另附页