



编号: 0159-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	南京惠然测控技术有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 吕敏	
不符合事实描述: 检查质检部现场使用的编号 15021739, ZC-7 型绝缘电阻表未张贴计量确认合格标识, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022:2003 标准 6.2.4 条款。</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>吴孝平</u> 陪同人员(签名) <u>吕敏</u> 企业部门代表(签名) <u>刘豪豪</u> 日期: 2022.07.29			
纠正措施: 由于人员疏忽未及时发现并更新计量确认合格标识, 立即将此绝缘电阻表张贴标识, 并举一反三检查现场在用的其他测量设备有类似情况, 一并纠正。 企业部门代表签名: <u>刘豪豪</u> 审核员签名: <u>吴孝平</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: 2022.07.29			

可另附页

