




编号: 0866-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	成都尚瑞斯仪器仪表有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	技术质量部	陪同人员:	邓梅
不符合事实描述: 技术质量部未能提供在用的: 出厂编号为: K21D284745, 测量范围 (0~150) mm 数显卡尺的计量确认过程验证记录。不符合 GB/T19022-2003 7.1.4 条款计量确认过程记录的规定要求 不符合审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 7.1.4 计量确认过程记录 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合__√__; 审核员(签名)  陪同人员(签名)  企业部门代表(签名)  日期: 2022.08.03			
纠正措施: 组织专业技术人员对出厂编号为: K21D284745, 测量范围 (0~150) mm 数显卡尺, 依据校准证书, 进行计量确认过程验证, 并保存确认过程的验证记录。以确保测量设备计量特性满足预期使用要求。 企业部门代表签名:  审核员签名: 			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实。验证有效。 审核组代表签名:  日期: 2022.08.03			

可另附页