



编号: 0185-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	北京奥依尔技术开发有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质管部		陪同人员: 张允	
不符合事实描述: 检查合格供方名录, 发现“东莞市帝恩检测有限公司”列入合格供方名录, 但未提供有效性的评价记录。不符合 GB/T19022-2003 6.4 条款的规定要求。 不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 6.4 外部供方</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 <u>√</u>____; 审核员(签名) <u>姜丽</u> 陪同人员(签名) <u>张允</u> 企业部门代表(签名) <u>李强</u> 日期: 2022. 8. 25			
纠正措施: 1. 对“东莞市帝恩检测有限公司”校准服务、校准能力等组织相关人员进行有效性评价, 并做好可追溯记录。 2. 对公司其他供方评价情况进行检查杜绝类似问题的发生。 企业部门代表签名: <u>李强</u> 审核员签名: <u>姜丽</u>			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实。验证有效。 审核组代表签名: <u>姜丽</u> 日期: 2022. 8. 25			