



编号: 0174-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	浙江浦成电气有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 品质部		陪同人员: 卢飞	
不符合事实描述: 检查品质部提供的测量设备检定校准证书: 抽查了编号 ZS220612, 型号 SHSL-420 的噪声测试平衡负载系统的校准证书, 校准日期 2022 年 06 月 20 日, 确认周期一年, 但未列入《测量设备台帐》统一管理, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款。</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>吴孝平</u> 陪同人员(签名) <u>卢飞</u> 企业部门代表(签名) <u>邓晓会</u> 日期: 2022. 09. 05			
纠正措施: <u>立即将编号 ZS220612 型号 SHSL-420 的噪声测试平衡负载系统, 列入《测量设备台帐》管理, 举一反三, 检查有无类似情况一并纠正。</u> 企业部门代表签名: <u>邓晓会</u> 审核员签名: <u>吴孝平</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施已落实. 验证有效。</u> 审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: 2022. 09. 05			

可另附页

