



编号: 0169-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	莱州市霸力石油机械有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 供应科		陪同人员: 唐军耀	
不符合事实描述: 查签发日期为 2022 年 8 月 12 日, 产品“滚动轴”的《机械性能试验报告》, 报告编号为 LY22-0810, 供应科未提供出对该报告的出具方 “莱州市新忠耀机械有限公司” 检测能力进行监控评价的记录。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 “6.4 外部供方”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>李永强</u> 陪同人员(签名) <u>唐军耀</u> 企业部门代表(签名) <u>董乙川</u> 日期: 2022 年 8 月 26 日			
纠正措施: <u>立即对莱州市新忠耀机械有限公司的检测能力进行监控。</u> <u>举一反三, 查看公司其他类似问题, 及时纠正整改。</u> 企业部门代表签名: <u>董乙川</u> 审核员签名: <u>李永强</u>			
纠正措施完成情况: <u>无类似问题, 纠正措施可行。</u> 审核组代表签名: <u>李永强</u> 日期: <u>2022.8.26.</u>			

可另附页