



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	江西翔翔金属科技有限公司	陪同人员	杨金云
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022-9-15

公司未能提供噪音达标排放的相关监测证据。

上述事实不符合：☐ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.1 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准： 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

审核员：文波

审核组长：文波

受审核方代表：杨金云

日期：2022-08-17

日期：2022-08-17

日期：2022.8.17

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

查见 2022.8.18 相关人员的培训记录。

查见 2022.8.20 日公司提供的噪音达标排放的报告。

改善措施符合要求

审核员：文波

日期：2022.8.24



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供噪音达标排放的相关监测证据

纠正情况:

立即安排人员联系有相关资质单位进行噪声监测

原因分析:

环境检查负责人没有及时对会产生环境影响的污染情况进行检查,对环境监管工作不到位。

纠正措施:

- 1、立即联系有相关资质单位进行噪声监测
- 2、对环境监督负责人进行 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.1 条款的培训。

预定完成日期: 2022-09-15

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件发生,经检查,无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人: 杨金 日期: 2022.8.21

受审核方代表: 杨金 日期: 2022.8.21

翱翔金属	江西翱翔金属科技有限公司	文件编号	JL/QEO-09
	培训记录表	版本号	A
		修订次	1

培训时间	2022.8.18	培训对象	公司管理层	培 训 课 题	GB/T 24001-2016
培训教材	标准	培训教师	敖爱平		
培训地点	公司会议室	培训方式	集中授课		
培训目的	对设备进行正确管理，避免生产时产生事故			记 录 人	杨瑶
培 训 内 容 摘 要	1、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.1 条款				

考核情况记录

考试方式 1) ☒提问 2) ☐笔试 3) ☐现场考核 4) ☐业绩确认 5) ☐证书

参加培训 人员名单	姓名	出勤 情况	考核 结果		姓名	出勤 情况	考核 结果	预计参加人数 (4)
	沈庆科	√	OK					
	龚斯勤	√	OK					
	熊细兰	√	OK					
	刘 淇	√	OK					实际参加人数 (4)
考核人员	敖翔							
培训评价	通过现场提问学员均能正确回答，达到培训效果							

编制：行政部

审核：杨金云

批准：敖翔



扫描全能王 创建



深圳市鸿瑞检测技术有限公司

Shenzhen HongRui Testing Technology Co., Ltd



检测报告

TESTING REPORT

报告编号:
Report No

20220820E499-01号

委托单位:
Client

江西翱翔金属科技有限公司

检测项目:
Test items

厂界噪声

报告日期:
Date of report

2022年8月20日

编制:
Complied by

审核:
Inspected by

签发:
Approved by

签发日期:
Approved Date



签发人职位、职称: ☐ 技术负责人 ☒ 主管
☐ 质量负责人 ☒ 工程师

检测中心: 深圳市鸿瑞检测技术有限公司

Shenzhen Center: Shenzhen HongRui Testing Technology Co., Ltd.

检测地址: 深圳市宝安区新安街道兴东社区71区阳辰电子厂301

Shenzhen Address: Room 301, Yangchen Electronics Factory,

No. 71, Xingdong Community, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen

电话 (TEL): 0755-26062700 传真 (FAX): 0755-26401875



深圳市鸿瑞检测技术有限公司

Shenzhen HongRui Testing Technology Co., Ltd

说 明

- 一、本机构保证检测的公正、准确、科学和规范，对检测的数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 二、本机构的采样程序按国家有关环境监测技术规范、程序文件和作业指导书执行。
- 三、本报告只适用于检测目的范围。
- 四、报告无编制人、审核人、签发人签名，或涂改，或未盖本机构  章和骑缝章均无效。
- 五、委托送检检测数据仅对来样负检测技术责任。
- 六、检测结果判定所依据的执行标准由客户提供，客户应对其真实性和有效性负责。
- 七、对本报告检测结果若有疑问、异议，请于收到本报告之日十个工作日内向本机构提出。
- 八、报告非经本机构同意，不得以任何方式复制，经同意复制的复印件，应由本机构加盖  章和骑缝章确认。
- 九、本报告自签发人签发日后生效。





深圳市鸿瑞检测技术有限公司

Shenzhen HongRui Testing Technology Co., Ltd

一、检测目的

受企业委托对该企业污染物排放现状进行检测。

二、检测内容

1、厂界噪声

测点布设：厂界外1米

检测项目：平均等效声级（Leq）

检测时间：2022年08月12日

2、采样人员：陈志宇、饶港

3、委托方地址：江西省樟树市药都北大道89号

三、生产工况为：80%

四、检测方法及检出限一览表（见附表）

五、检测结果及评价（见下表）





深圳市鸿瑞检测技术有限公司


Shenzhen HongRui Testing Technology Co., Ltd

检测结果报告

报告编号: 20220820E499-01号

监测点编号及位置		噪声级LeqdB (A)		标准LeqdB (A)		结果评价
测点编号	测点位置	昼间	夜间	昼间	夜间	
1#	厂西边对出界外一米	58.4	/	65	/	达标
2#	厂北边对出界外一米	58.9	/			达标
3#	厂东边对出界外一米	58.1	/			达标
4#	厂南边对出界外一米	57.4	/			达标

附: 检测点位示意图



附: 检测方法及检出限一览表

检测项目	检测方法	方法来源	检出限
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008	——

备注: 1. 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准;
2. 该项目夜间不生产, 因此未对夜间噪声进行监测。

声明: 本报告为委托检测报告。
本分析报告涂改无效。