



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-08 不符合项报告 (07 版)

编号: 0933-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	北京三盈联合石油技术有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量部		陪同人员: 赵元之	
不符合事实描述: 查企业合格外部供方资料, 没有对检定校准服务方和计量设备供应商, 需进行合格外部供方评价。 不符合 GB/T19022-2003/标准, 6.4 外部供方条款。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003/标准, 6.4 外部供方</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 ☒ ; 审核员(签名) <u>张云扬</u> 陪同人员(签名) <u>赵元之</u> 企业部门代表(签名) <u>赵元之</u> 日期: 2022 年 8 月 24 日星期三			
纠正措施: (1) 分别对计量设备送检的每个实验室进行评价, 合格者纳入合格供应商名录; (2) 对涉及贸易结算、人身安全的测量设备供应商进行评价, 并建立合格供应商名录。 企业部门代表签名: <u>赵元之</u> 审核员签名: <u>张云扬</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>张云扬</u> 日期: 2022 年 8 月 24 日星期三			

可另附页