



编号: 0094-2019-2022

不符合项报告

企业名称:	安徽安塑管业有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 技检部		陪同人员: 朱辉	
不符合事实描述: 检查技检部现场在用的编号 AS-CL-27, 测量范围 (0-30)mm 壁厚测厚仪, 已列入《测量设备台帐》管理, 但未送检溯源, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022:2003 标准 7.3.2 条款要求。 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ____; 审核员(签名) <u>丁忠亚</u> 陪同人员(签名) <u>朱辉</u> 企业部门代表(签名) <u>江锡徐</u> 日期: 2022. 09. 07			
纠正措施: 将编号 AS-CL-27, 测量范围 (0-30)mm 壁厚测厚仪送检溯源。 举一反三, 检查现场在用测量设备有无类似情况, 一并采取纠正措施。 企业部门代表签名: <u>江锡徐</u> 审核员签名: <u>丁忠亚</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴惠平</u> 日期: 2022. 09. 07			

可另附页

