



编号: 0073-2018-2022

不符合项报告

企业名称:	湖北万锦科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产部		陪同人员: 易述	
不符合事实描述: 检查生产现场使用的编号 20041761, 1.6 级的 (0-1.6) MPa 压力表, 已列入《测量设备台帐》管理, 但未送检溯源, 不符合的要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022:2003 标准 7.3.2 条款。 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) <u>崔冬冬</u> 陪同人员(签名) <u>易述</u> 企业部门代表(签名) <u>易述</u> 日期: 2022. 09. 13			
纠正措施: 1. 由于人员疏忽导致未及时送检。 2. 立即安排人员送检至沙坪坝检测中心进行检定。 3. 举一反三, 检查现场在用的测量设备有无类似情况, 并采取纠正措施。 企业部门代表签名: <u>易述</u> 审核员签名: <u>崔冬冬</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: 2022. 09. 13			

可另附页

