



编号: 1019-2022

不符合项报告

企业名称:	无锡市新惠测绘有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 工程部		陪同人员: 华秀兵	
不符合事实描述: 查仪器室编号为 9013 的“温度湿度表”, 未提供出送检记录和证书。经确认未送检。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 “7.3.2 溯源性”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u> √ </u> ; 审核员(签名) <u>刘东胜</u> 陪同人员(签名) <u>华秀兵</u> 企业部门代表(签名) <u>徐旭</u> 日期: 2022 年 8 月 31 日			
纠正措施: <u>立即将温度湿度表进行送检, 并举一反三, 发现问题立即整改。</u>			
企业部门代表签名: <u>徐旭</u>		审核员签名: <u>刘东胜</u>	
纠正措施完成情况: <u>立即执行的纠正措施可行。</u> 审核组代表签名: <u>徐旭</u> 日期: <u>2022</u> 年 <u>8</u> 月 <u>31</u> 日			

可另附页