



编号: 0129-2018-2022

不符合项报告

企业名称:	北京清环智慧水务科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 硬件研发部		陪同人员: 顾雪菁	
不符合事实描述: 检查硬件研发部(生产现场), 发现有一台正在使用的“出厂编号 3087, III级的(0-3000)g”的电子天平, 经核查未纳入《测量设备台帐》统一管控。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022:2003 标准 6.3.1 条款。</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>吴李平</u> 陪同人员(签名) <u>顾雪菁</u> 企业部门代表(签名) <u>牛存</u> 日期: 2022.09.23			
纠正措施: 1. 将“出厂编号3087, III级的(0-3000)g”的电子天平列入《测量设备台帐》进行统一管控并送检。 2. 举一反三, 查漏补缺, 检查生产现场所有测量设备, 统一列入《测量设备台帐》并送检。 3. 组织相关人员进行GB/T19022:2003标准6.3.1条款的培训, 学习不符合整改措施。 企业部门代表签名: <u>牛存</u> 审核员签名: <u>吴李平</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴李平</u> 日期: 2022.09.23			

可另附页

