项目编号: 0173-2020-2022

审核员现场审核记录

企业名称: 郑州市天宝包装装璜实业公司

大极 大极

审核员:

审核日期: 2022年09月16日

1 1次火:			甲核口朔: 202	.2 + 03/1 10	H
序号	审核内容 及抽样要求	对应的 标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入 不符合项
1	了量来企测过足求。企物安方投等对况。企变点,是有一个人。	5. 2 顾客为 关注焦点	自去年认证审核以来的一年,企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求,企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。企业产品无新增种类。企业经营范围、经营地址、营业执照、组织机构、人员等均无变更。技术中心已识别顾客的测量要求,配备的测量设备经过验证满足顾客求,配备的测量设备经过验证满足顾客,通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求,企业通过顾客,通过对测量过程的阿客,通过对测量过程的阿客,通过对测量过程的阿客,通过对测量过程的阿客,是要求,通过对测量过程的阿客,是要求,通过对测量过程的阿客,是要求,通过对测量过程的阿客,是要求,通过对测量过程的阿客,是要求,通过对测量过程的阿客,是要求,是业通过顾客,企业通过顾客,是现法可以证明。	管理者代表/ 技术中心/采 购部/市场部 /生产部	否
2	企业是否制定质 量目标。是否分解 到各部门。是否有 具体指标,是否可 测量和考核?查 考核记录。	5.3质量目 标	公司规定了 5 项计量目标。分别是: 1、在用计量器具送检率 100%; 2、关键过程测量设备计量确认 100%; 3、因测量不正确造成产品质量不合格 ≤1 次/年; 4、内部顾客满意度达到 98%; 5、按制定的计划完成所有培训项目,计划执行率 100%。质量目标与计量方针一致,目标已向体系覆盖的各部门进行了分解,共分解为 13 项目标。查技术中心 5 项分解目标完成情况 2022 年 1-8 月均达到目标要求。查生产部目标完成情况: 2022 年 1 月	技术中心/采购部/市场部/生产部	否

			至 2022 年 8 月均达到分解 3 项目标要求。查市场部 2 项分解目标 2022年 1 月8 月均达到要求。查采购部 1 项分解目标, 2022年 1-8 月均达到考核要求。		
3	企业间记是是现在。 是是和是是是,是是是是是是,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是的。 是是是是是是是是是是	5. 4 管理评审	企业于 2022 年 9 月 13 日开展了管理评审,会议由公司最高管理者总经理刘天宝主持,管理者代表周明利汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告,会议认为公司测量管理体系目标适宜,暂不修改。对公司测量体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。	管理者代表/ 技术中心/采 购部/市场部 /生产部	谷
	企业对提供测量 设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视?	6.4 外部供 方	企业建立了《外部供方管理程序》文件。 技术中心负责提供外部服务供方的 资格评价工作,采购部负责测量设备 供方的资格评价工作。现场重点抽查 广东中准检测有限公司、方圆检测认 证有限公司和广东六零二计量检测 有限公司等服务供方业绩评价记录, 分别从对供方业绩、供方产品质量、 供方服务质量、供方服务价格、及时 性等方面进行评价。评价结论为同意 纳入 2022 年服务供方名单。外部供 方管理符合要求。	技术中心、采购部	否

抽查企业(4-5)台 件测量设备是否 处于有效的校准 状态? 是否有计量确认 状态标识 使用环境条件是 否满足要求?是 否需要修正? 4 测量设备的有关 信息是否和检定 证书台账信息一 致。测量设备使用 环境条件是否满 足要求?

6. 2. 4 标识 6. 3. 1 测量 设备 6. 3. 2 环境 7. 3. 2 溯源 性 企业建立了测量设备台帐,并按 《测量设备管理控制程序》的规定要 求分为 A、B、C 类管理。台帐信息内 容完整。技术中心负责本公司测量设 备的采购、报废、封缄、编制送检计 划、实施送检等测量设备全过程管 理。抽查技术中心计量器具/仪表/设 备台账,内容包括编号、规格型号、 测量范围、校准日期、分类、确认结 果、到期日期等内容较完善。台帐中 显示企业共有测量设备 15 台件,其 送检完成情况:已按要求全部送检, 台帐信息内容更新及时。企业设备管 理符合企业对测量设备的维护管理 的要求。

查性能检测实验室环境温度湿度记录表(无号)记录时间从2022年4月01日至4月30日,每天记录一次温度、湿度,每月一张记录表,记录人签字齐全,记录值满足实验室测量环境控制要求。抽查温湿度计编号:8829,校准日期:2022年8月15日,校准单位:广东六零二计量检测有限公司,现场确认标识完好。环境控制符合要求。

查技术中心编号 3012B 边压粘合取样器,校准日期: 2022 年 8 月 15 日,校准单位:广东中准检测有限公司。台帐信息 B 类,设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场计量确认标识填写无误。符合要求。

查技术中心编号 TP10228 电子分析天平,校准日期: 2022 年 8 月 15 日,校准单位:广东六零二计量检测有限公司。台帐信息 B 类,设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场计量确认标识填写无误。符合要求。

技术中心、生 产部

建议项



查生产部生产现场编号 HY68510834480 电接点压力表,校准 日期:2022年08月29日,校准单位: 方圆检测认证有限公司。设备台帐为 B类,设备台帐与校准证书和实物基 本一致。现场计量确认标识完好。



查技术中心编号: KY10163 号微电脑程控抗压强度仪 ,校准日期: 2022 年 8 月 15 日,校准单位: 广东中准检测有限公司,设备台帐为 B 类,设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场计量确认标识完好。

			Approved by		
			现场使用的测量设备的管理符合要求,检查了现场的测量设备的计量确认合格标识,满足要求。 企业未建立最高计量标准。企业所有测量设备均委外送检到广东中准检测有限公司、方圆检测认证有限公司和广东六零二计量检测有限公司等单位进行检定、校准。共抽查8件测量设备的测量设备检定/校准证书报告,填写规范,授权人签章资质有效,量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》。		
5	抽查(2-3) 台件 关键测量过程测 量要求识别是否 正确?配备的经过 检定/校准和证 证,证方法是否 确?部门对验验 不合格测量设备 如何处理?	7. 1. 计量确 认	企业有测量设备《计量确认明细表》,现场抽查了1份测量设备计量确认验证记录,抽查定量称重测量过程验证记录:公差 T≤±0.4%,范围200g;导出计量要求最大允许误差:0.267g,配备的天平经2022年08月15日校准,测量范围(0-300)g,最大允许误差0.15g,采用准确度比较法,计量特性值小于导出计量要求,测量范围覆盖要求,验证符合要求。经抽查计量确认记录,测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果、验证人、审核人等内容记录完整,配备	技术中心、生产部	否

			的测量设备经过检定/校准和验证,验证方法正确。 抽查关键测量过程,《瓦楞纸箱空箱抗压强度性能检测过程》,测量过程识别正确,配备的抗压强度仪等测量设备均经检定/校准并经验证通过,计量验证满足要求,验证方法正确。详见《瓦楞纸箱空箱抗压强度性能检测过程计量要求导出与验证记录表》。		
6	企业是否有新增 关键测量过程?抽查(1-2)个新增关 键测量过程或原 有关键测量过程 是否编制控制规 范进行控制、有效 性确认?	7.2测量过程	企业表达力量量。	技术中心、生产部	否

7	是否对关键过程 进行了测量不确 定度评定?	7.3 测量不 确定度	企业体系文件《测量不确定度评 定方法》规定了测量不确定度管理控 制的程序,文件满足标准要求。 现场重点抽查了《瓦楞纸箱空箱抗压 强度性能检测过程不确定度》评定方 法正确,见附件《瓦楞纸箱空箱抗压 强度性能检测过程不确定度》。	技术中心	否

8	就顾客的计量要 求是否已满足 来监视有关顾 客满意的信 息。	8. 2. 2 顾客 满意	查:企业编了《顾客满意度测量控制程序》,2022年技术中心发放《内部顾客满意度调查表》4份,内部顾客满意率为98.2%,2022年1-8月市场部发放外部顾客满意度调查表6份,满意度评价为良好。外部顾客满意率为95%。符合要求。	技术中心、市场部	否
9	企业每年进行几 次测量体系内 审?单独审还是 结合审核?	8. 2. 3 测量 管理体系审 核	公司 2022 年 8 月 18 日-8 月 19 日组织了公司 2022 年测量管理体系 单体系内审,提供了内审通知、内审 计划、、内审报告、内审检查表、不 符合项整改等记录,查技术中心的内 审计划和内审检查表,提供内审检查 表,记录内容完整。内审对公司 5 个 部门进行了全要素的审核,开出 1 不 符合项,内审中发现的不符合项至 8 月 25 日整改关闭。	管理者代表/ 技术中心/采 购部/市场部 /生产部	否
10	企业是否对计量 确认过程和测量 过程按照计划频 次进行持续监 视?	8. 2. 4 测量 管理体系的 监视	企业对测量过程按照计划频次 进行了持续监视。检查了《测量设备 计量确认记录》, 测量过程的监视 方法和监视频次,均满足控制规范要 求。详见《瓦楞纸箱空箱抗压强度性 能检测过程核查记录》及《瓦楞纸箱 空箱抗压强度性能检测过程控制图》。	技术中心、生产部	否
11	企业对上年审核 中发现的不符合 是否进行纠正? 是否制定纠正措施?验证是否满 足要求。检查不合 格控制的有效性。	8.3 不合格 控制	上年度监督审核无不符合项 内审开出不符合项 1 项于 8 月 25 日整改验证完毕,同时为避免相同问题重复发生技术中心对问题进行了举一反三的整改。 经验证,企业对外审和内审过程中发现的不符合项均能查找原因,按期整改关闭。 目前未发现不合格测量过程,无不合格测量设备。	技术中心/采 购部/市场部 /生产部	否

12	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正和纠正和 施?查阅纠正和预防措施记录,检查其符合性和有效性。	8.4改进	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会,进行持 续改进。在关键测量过程的核查方 面,使用了统计技术。	管理者代表/ 技术中心/采 购部/市场部 /生产部	否
13	计量单位 使用情况?检查 强制检定计划,并 抽样检查计划实 施的情况。	计量法制要 求	企业无强制检定设备。 查文件、报表等资料中计量单位的使 用,基本符合法定计量要求。	技术中心、生产部	否
14	企业能源主要品种?年消耗标煤?是否是重点用能单位?	GB17167— 2006	企业主要能源为电、天燃气和水,2021年全年用电量912659千瓦时;水13624吨。天然气169241立方,折算为338.42吨/标煤。不属于重点用能单位。企业能源计量器具的配备及管理由供电局和自来水公司、天然气公司统一管理。配备了1.0级三相四线电能表3块,2.5级水表1块。2.0级天然气表2块。企业按时结算费用。能源计量管理满足GB17167-2006标准要求。	生产部	否
15	公司对标志的使用,符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传:对企业产品招投标有哪些帮助?	认证证书标 识的使用	公司对标志的使用,符合相关标准和 规定。公司测量管理体系认证证书主 要用于供应商招投标资质审核中及 企业形象宣传。	技术中心	否