



### 不符合项报告

企业名称:	阜宁县通用阀门有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 曹加成	
<p>不符合事实描述:</p> <p>检查质检部现场在用的万能角度尺 0-320°, 编号 4-12120600, 已列入《测量设备台帐》管理, 但未送检溯源。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022:2003 标准 7.3.2 条款。</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u>    </u>; 次要不符合 <u>  √  </u>;</p> <p>审核员(签名) <u>曹加成</u> 陪同人员(签名) <u>曹加成</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>曹加成</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2022. 10. 17</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>1. 立刻将万能角度尺 0~320°, 编号 4-12120600 送检溯源。</p> <p>2. 举一反三: 检查现场在用的测量设备, 有无类似情况, 并采取纠正措施。</p> <p>企业部门代表签名: <u>曹加成</u> 审核员签名: <u>曹加成</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">纠正措施已落实, 验证有效。</p> <p>审核组代表签名: <u>美惠平</u> 日期: 2022. 10. 17</p>			

可另附页

