



编号: 0683-2022

不符合项报告

企业名称:	佛山市三水区金品源油厂	不符合报告编号:	2022111502
受审核部门: 品质部		陪同人员: 何清泉	
不符合事实描述: 未能提供调温电炉 (编号: 1291) 的计量确认记录。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 7.1.4 计量确认记录</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员 (签名) <u>陈的唯</u> 陪同人员 (签名) <u>何清泉</u> 企业部门代表 (签名) <u>徐学英</u> 日期: 2022 年 11 月 15 日			
纠正措施: 按要求填写调温电炉计量确认记录, 并检查其他计量设备是否存在同类问题, 若有则一并整改。 企业部门代表签名: <u>徐学英</u> 审核员签名: <u>陈的唯</u>			
纠正措施完成情况: 措施有效, 11月17日 审核组代表签名: <u>陈的唯</u> 日期: <u>2022.11.17</u>			

可另附页



计量确认记录

所属单位: 品质部

编号: MM-F-7.1/01

设备名称	调温电炉	使用地点	品质部		
出厂编号	1291	制造厂家	天津市泰斯特仪器有限公司	型号规格	DK-98-II
内部编号	1291	设备类别	☐ A类 ☒ B类 ☐ C类		
计量确认记录					
检定/校准结果	检定/校准单位	佛山市质量计量监督检测中心			
	检定/校准依据	JJF 1376-2012《箱式电阻炉校准规程》			
	检定/校准环境	温度: 25℃, 相对湿度: 60%			
	检定/校准日期	2022年9月21日	检定/校准人	梁楚宏	
	证书编号	SZT922025713	检定/校准周期(月)	12	
	检定/校准结果	测量范围	最小分度值	准确度等级/最大误差	达到 280℃ 所需时间
	1kW	-	-	<3min	
计量要求	测量范围	最小分度值	准确度等级/最大允许误差	达到 280℃ 所需时间	
	1kW	-	-	(16~18) min	
	确认间隔	12	使用环境条件	无特殊要求	
计量验证	☒ 符合 ☐ 不符合要求 如不符合要求, 请描述不符合事实: 验证/日期: 徐享英 2022.11.16 审核/日期: 何清泉 2022.11.16				
不符合要求时采取的措施					
措施	☐ 调整 ☐ 维修		实施/日期		
再次检定/校准结果	测量范围	最小分度值	准确度等级/最大误差		
计量确认周期	从 年 月 日开始从 月调整为 月				
再次计量验证	☐ 符合 ☐ 不符合要求		验证/日期:	批准/日期:	
标识	☒ 合格 ☐ 限用 ☐ 停用				

说明: 当验证不合格时, 由专职或兼职计量员填写本记录, 部门负责人审核, 一式一份。

保存期限为 2 年 (C 类测量设备的计量确认记录必须永久保存)。



扫描全能王 创建