



编号: 1136-2022

不符合项报告

企业名称:	江苏享旺阀门有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生技部		陪同人员: 周林	
不符合事实描述: 检查生技部(生产车间)新购置的数控机床自带的 GSK980TDC 型加工测量软件, 未列入《测量软件确认台帐》统一管控, 不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.2.2 条款。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022:2003 标准 6.2.2 条款。</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>任春兴</u> 陪同人员(签名) <u>周林</u> 企业部门代表(签名) <u>周林</u> 日期: 2022. 11. 09			
纠正措施: 将新购置的数控机床自带的 GSK980TDC 型加工测量软件, 列入《测量软件确认台帐》统一管控, 举一反三, 检查现场有无类似情况, 并采取纠正措施。 企业部门代表签名: <u>周林</u> 审核员签名: <u>任春兴</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴素平</u> 日期: 2022. 11. 09			

可另附页

