



编号: 0592-2021-2023

不符合项报告

企业名称:	安徽丹凤缘科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 李迎庆	
不符合事实描述: 查《测量设备封存申请表》1份, 申请封存的是的出厂编号 SY2015317 的“热能表检定装置”, 申请批准日期为 2022 年 06 月 10 日。查《计量器具台账》上“管理状态”一栏已标注“封存”。查该设备未粘贴停用标识。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 “6.2.4 标识”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>郭永波</u> 陪同人员(签名) <u>李迎庆</u> 企业部门代表(签名) <u>李迎庆</u> 日期: 2023 年 02 月 07 日			
纠正措施: <u>立即将该存表粘贴封存标识, 并带一皮进行整改完成。</u> 企业部门代表签名: <u>李迎庆</u> 审核员签名: <u>郭永波</u>			
纠正措施完成情况: <u>李迎庆已按要求整改完成。</u> 审核组代表签名: <u>郭永波</u> 日期: <u>2023.2.7</u>			

可另附页