



编号: 1142-2022

## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----|
| 企业名称:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 深圳市百勤石油技术有限公司 | 不符合报告编号: | 02 |
| 受审核部门: 商务部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 陪同人员: 李苏 |    |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>企业使用的测量设备, 由深圳中电计量测试技术有限公司校准。查商务部已识别该公司为外部服务合格方, 但没有对其开展的测量服务工作, 进行合格供方评价。不符合 GB/T19022-2003 标准 6. 4 外部供方条款。属次要不符合项。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6. 4 外部供方条款</p> <p>不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√_;</p> <p>审核员(签名) <u>胡琳</u> 陪同人员(签名) <u>李苏</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>潘西</u></p> <p>日期: 2022 年 10 月 28 日</p> |               |          |    |
| <p>纠正措施:</p> <p>马上对合格供方--深圳中电计量测试技术有限公司业绩、服务质量、诚信等方面, 进行供方评价。保准其服务质量。</p> <p>企业部门代表签名: <u>潘西</u> 审核员签名: <u>耿丽修</u></p>                                                                                                                                                                                                               |               |          |    |
| <p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施可行。</p> <p>审核组代表签名: <u>耿丽修</u> 日期: 2022 年 10 月 28 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |               |          |    |

可另附页



编号: 1142-2022

## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----|
| 企业名称:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 深圳市百勤石油技术有限公司 | 不符合报告编号: | 01 |
| 受审核部门: 项目部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 陪同人员: 李苏 |    |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>查企业使用的出厂编号为 120504527 的外径千分尺, 2022 年 10 月 18 日, 由深圳中电计量测试技术有限公司校准合格。计量确认后, 没有及时粘贴计量确认合格标识。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 标识条款。属次要不符合项。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.2.4 标识条款</p> <p>不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合__√__;</p> <p>审核员(签名) <u>胡琳</u> 陪同人员(签名) <u>李苏</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>胡琳</u></p> <p>日期: 2022 年 10 月 28 日</p> |               |          |    |
| <p>纠正措施:</p> <p>安排人员对出厂编号为 120504527 的外径千分尺, 及时粘贴计量确认合格标识。</p> <p>企业部门代表签名: <u>胡琳</u> 审核员签名: <u>胡琳</u></p>                                                                                                                                                                                                                                           |               |          |    |
| <p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施可行。</p> <p>审核组代表签名: <u>胡琳</u> 日期: 2022 年 10 月 28 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |          |    |

可另附页