



编号: 0823-2021

不符合项报告

企业名称:	丹阳龙江钢铁有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 石毅成	
不符合事实描述: 查质检部机械性能原始记录, 记录信息量不全, 无管理编号。			
不符合认证审核准则条款号: 6.2.3 记录			
不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒ :			
审核员(签名) 韩沁		陪同人员(签名) 石毅成	
企业部门代表(签名) 石毅成		日期: 2021.09.12	
纠正措施: 审核后, 我们对质检部机械性能原始记录进行整改, 增加记录的信息量和编号, 同时, 我们举一反三, 对所有记录进行检查, 确保记录符合标准规范要求, 力争在三个月内全部完成。			
企业部门代表签名: 石毅成		审核员签名: 韩沁	
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。			
审核组代表签名: 韩沁		日期: 2021.09.12	

查验不符合项已整改, 同意关闭该不符合项。可另附页

韩沁
2021.10.30



机械性能原始记录

编号: LG/JLLH01

车间:_____

规格: ϕ _____ mm

牌号: ☐HRB400 ☐HRB400E ☐HRB500

执行标准:GB/T 1499.2-2018

轧批号	Sn	下屈服强度		抗拉强度		L ₀	Lu	A	180° 冷弯	强屈比	屈屈比	Agt	正向90° 反向20° 弯曲	判定
	mm ²	FeL	R° eL/MPa	Fm	R° m/MPa	mm	mm	%	D= d			%		

检测员:



扫描全能王 创建

