



编号: 0245-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	牡丹江鸿鑫设备制造有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	技术部	陪同人员:	刘洋
不符合事实描述: 技术部提供《测量设备台账》记录中红外线测量仪 编号: 1409861, 测量范围 (-50℃-500℃) 准确度等级描述错误。不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 条款测量设备的管理要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 条款 测量设备。</u> 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>李弘博</u> 陪同人员(签名) <u>刘洋</u> 企业部门代表(签名) <u>刘洋</u> 日期: 2022 年 11 月 2 日			
纠正措施: 技术部组织专业人员对测量设备说明书仔细阅读, 正确描述测量设备台账信息。以确保用于监视和记录影响量的测量设备计量特性满足使用的要求。 企业部门代表签名: <u>刘洋</u> 审核员签名: <u>李弘博</u>			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>李弘博</u> 日期: 2022 年 11 月 2 日			

可另附页