



编号: 0230-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	玫德雅昌集团有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产部		陪同人员: 董伟浩	
不符合事实描述: 企业出厂编号 20210622011GZ 涡流探伤机, 未识别登记到测量设备台账, 不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 测量设备条款。属次要不符合项。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.3.1 测量设备条款。 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 √; 审核员(签名) <u>胡琳</u> 陪同人员(签名) <u>董伟浩</u> 企业部门代表(签名) <u>黄大度</u> 日期: 2022、11、3			
纠正措施: 1、排查现场所有生产检测设备 2、将所有生产检测设备登记到测量设备台账中进行管控。 企业部门代表签名: <u>黄大度</u> 审核员签名: <u>胡琳</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>胡琳</u> 日期: 2022、11、3			