



编号: 1056-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	浙江聚禾空间规划科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 综合部		陪同人员: 张亚楠	
不符合事实描述: 查: 综合部设备资料室, 编号 3251344, GNSS 接收机校准日期 2021.8.18.。校准周期 1 年, 已超期未校准。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003/7.3.2 溯源性 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合___√___; 审核员(签名) <u>黄祥</u> 陪同人员(签名) <u>张亚楠</u> 企业部门代表(签名) <u>苏杭吉</u> 日期: 2022.11.3			
纠正措施: 1. 组织人员将编号 3251344, GNSS 接收机送有资质校准机构校准。 2. 举一反三, 查看是否还有未校准设备, 如有, 立即送检。 企业部门代表签名: <u>苏杭吉</u> 审核员签名: <u>黄祥</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的整改措施已落实, 验证有效 审核组代表签名: 日期: <u>黄祥</u> 2022.11.3.			

可另附页