



编号: 0224-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	玫德集团有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 玛钢制造部		陪同人员: 李可敬	
不符合事实描述: 现场抽查发现编号 CH7852 的测厚仪, 2022 年 8 月 4 日校准合格。测厚仪设备没有粘贴计量确认合格标识。不符合 GB/T19022-20036. 2.4 标识 条款。属于次要不符合项。 不符合认证审核准则条款号: 不符合 GB/T19022-20036. 2.4 标识 条款。 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合√; 审核员(签名) <u>胡琳</u> 陪同人员(签名) <u>李可敬</u> 企业部门代表(签名) <u>王</u> 日期: 2022、11、22			
纠正措施: 立即整改, 对编号 CH7852 的测厚仪进行计量确认, 并粘贴合格标识, 并对所有测量设备进行核查, 对未进行计量确认的计量设备进行计量确认, 并粘贴合格标识, 杜绝此类事件发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: <u>胡琳</u>			
纠正措施完成情况: 措施有效。 审核组代表签名: <u>胡琳</u> 日期: 2022、11、22			

可另附页