



编号: 0226-2019-2022

不符合项报告

企业名称:	江苏天宇石化冶金设备有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 陆姣交	
不符合事实描述: 查质检部未将提供溯源的供方江苏华质检测技术有限公司列入《合格供方清单》进行统一管理,也不能提供相关资质证明。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 6.4 外部供方 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合√; 审核员(签名) (古)天明 陪同人员(签名) 陆姣交 企业部门代表(签名) (古)天明 日期: 2022. 12. 10			
纠正措施: 1. 把华质检测机构第溯源机构列入清单进行统一管理. 2. 对列入清单的供方进行供方的评价,并保留供方的评价记录收集它的资质证明. 3. 以后有新填测量供方,及时列入供方清单,并进行评价. 企业部门代表签名: (古)天明 审核员签名: (古)天明			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效. 审核组代表签名: 吴孝平 日期: 2022. 12. 10			

可另附页

