



编号: 0263-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	德州隆科石油装备有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量部		陪同人员: 孙春芳	
不符合事实描述: 查出厂编号为 80905 的“碳硫高速分析仪”校准证书, 证书编号为 KH603-225073431, 校准日期为 2022 年 09 月 21 日。企业未提供出对该设备进行计量确认验证的记录。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 “7.1.1 计量确认总则”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u>√</u> ; 审核员(签名) <u>刘前胜</u> 陪同人员(签名) <u>孙春芳</u> 企业部门代表(签名) <u>孙春芳</u> 日期: 2022 年 12 月 9 日			
纠正措施: 立即组织生技部人员对该设备校准证书和校准结果进行计量验证, 并按照验证结果进行控制, 并查找其他同类问题, 一并完成整改。 企业部门代表签名: <u>孙春芳</u> 审核员签名: <u>刘前胜</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>刘前胜</u> 日期: 2022 年 12 月 9 日			

可另附页