



编号: 0133-2019-2022

不符合项报告

企业名称:	中国石化塔河炼化有限责任公司	不符合报告编号:	02
受审核部门:	炼油第一作业部	陪同人员:	徐 鹏
不符合事实描述: 查 1#焦化《计量确认和测量过程汇总表》, 1#焦化柴油去 1#加氢总量计量(工艺)要求是 0~110t/h, 配备的测量设备质量流量计测量范围为 0~80t/h; 1#焦化干气去 1#硫磺总量计量(工艺)要求是 0~150t/h, 配备的测量设备质量流量计测量范围 0~40t/h, 已配的设备不满足测量要求, 但是计量确认合格。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 中第 7.2.3 测量过程的实现</u> 不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>郭铁柱</u> 陪同人员(签名) <u>徐鹏</u> 企业部门代表(签名) <u>吴振华</u> 日 期: 2022 年 12 月 16 日			
纠正措施: 1#焦化《计量确认和测量过程汇总表》中测量设备质量流量计测量范围填写错误, 实际 1#焦化柴油去 1#加氢总量计量(设备)测量范围为 0~110t/h, 实际 1#焦化干气去 1#硫磺总量(设备)测量范围为 0~150t/h, 仪表选型符合工艺量程要求, 可以达到工艺工况运行需求。重新查找装置质量流量计设备参数, 更新《计量确认和测量过程汇总表》, 杜绝此类事件的发生。 企业部门代表签名: <u>吴振华</u> 审核员签名: <u>郭铁柱</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>陈瑞华</u> 日期: 2022年12月16日			

可另附页