



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-I-11 不符合项报告 (07 版)

编号: 1294-2022

不符合项报告

可另附页

企业名称:	东莞市亿通电气有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 工程部		陪同人员: 丁涛	
不符合事实描述: 查企业烤漆测量过程, 监控方式采用烤漆设备自控和客户检测, 未按规定进行测量过程所需要的设备。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准“7.2.2 测量过程设计”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>鞠原柳</u> 陪同人员(签名) <u>丁涛</u> 企业部门代表(签名) <u>冯喜得</u> 日期: 2022 年 12 月 25 日			
纠正措施: 立即组织工程部人员确定该测量过程所需要的测量设备并及时配备。查找公司同类问题一并完成整改。 企业部门代表签名: <u>冯喜得</u> 审核员签名: <u>鞠原柳</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>鞠原柳</u> 日期: 2022 年 12 月 25 日			